




DETAIL POLOHT PALCE 0103 610 VŮČI SNÍMAČI S03 V POLOZE PALENÍ

A(5:1) OTÁČKY 1000/min	A(5:1) OTÁČKY 4000/min	A(5:1) OTÁČKY 6000/min
------------------------	------------------------	------------------------



UPOZORNĚNÍ:

PRO SPRÁVNOU FUNKCI ZAPALOVACÍ SOUPRAVY MUSÍ BÝT V POŘÁDKU ZDROJOVA SOUPRAVA (AKUMULÁTOR).
BATERIE JE PŘIPOJENA MINUS PÓLEM NA KOSTRŮ.

PŘI PŘEPÓLOVÁNÍ BATERIE SE POŠKODÍ ZAPALOVACÍ CÍVKA. CÍVKA JE NEOPRÁVĚTELNÁ.

ZÁMĚNA ŽLUTÉHO A ČERVENÉHO VODIČE NA Z04-1V NEZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ CÍVKY, ALE SYSTÉM BUDE NEFUNKČNÍ.

Kusůl	Název – rozměr	Jednot	Námo	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dře	Číslo výřesu – podstatost	Pozice
Pozvánka								
Měřtko	Systém	Číslo kopie			Povrchová úprava			
1:1	Kresl	Změna						
	Šnoll	Datum						
Due		Podpis						
		Index						
AutoCAD 2000		Typ						
VÁŠČEK		SZ09						
10.8.2001								
Názov výřesu		Nátrazje v.č.						
Číslo výřesu		A – SZ09						
Fornit		A 3						
Pocet listů		List						